



Fig. 7-33

Sveisevulsten fjernes med en vulstfjerner til
udvendige vulster



Fig. 7-34

Sveiseområdet omvikles med aluminiumtape




Fig. 7-35

Indpakning med Densolid HK7




Fig. 7-36

Indsætning af stofbåndet




Fig. 7-37

Spartelmassen trækkes glat




Fig. 7-38

Glattere overflade ved omvikling med tape

Beskrivelse:

PP-kappe og diffusjonssperre demonteres

D						Prosjekterende PRO	Tegner/DAK	Kontroll		Måle-
C						Dato 02.01.2018	02.01.2018	02.01.2018		stokk
B						Navn: M. Kristensen	M. Davidsen	E. Åsnes		
A						PE-rør				
						Avmantling av PP-kappe og diffusjonssperre				
						Buttsveis				
Rev	Revidering gjelder	Pro	SK	Kont	Dato	Oslo kommune Vann-og avløpsetaten			Vedlegg nr 198	Rev