




* Benyttes når justeringsring ikke har
integreert støttekant.



Under anlegg



Ferdig anlegg



Feil utført

D						Prosjekterende PRO	Tegner/DAK	Kontroll		Måle-
C						Dato: 02.01.2018	02.01.2018	02.01.2018		stokk
B						Navn: M. Kristensen	M. Davidsen	E. Åsnes		
A						Kum				
						Detalj av kumtopp				
Rev	Revidering gjelder	Pro	SK	Kont	Dato	Oslo kommune Vann- og avløpsetaten			Vedlegg nr 223	Rev