



"N:\55\49\55\4978\BIM\VA_TilModel\Norm gruppe VEST\1\16 Plan, profil og snitt stikkrenne.dwg - JoAst - Platter: 2016-06-27, 11:20:13 - RASTER = LOGO_NORCONSULT_SORT.JPG

Normalsnitt grøft




Grøftesnitt ikke i målestokk

Normalprofil
Skjæring - detaljer stikkrenne



Plan



Rev.	Endring - erstatning	Sign.	Dato
Plan, profil og snitt i stikkrenne		Tegnet: JoAst	
		Godkjent: SAV	
		Saksbeh:	
		Dato:	
NORMTEGNING		Målestokk: A3	
Norconsult		Tegn.nr. A.16	Rev.
		Filnavn:	